


## Последовательность сборки стеллажей серии MS.

1. Собрать рамы в соответствии со схемой.



Расстояние от пола до диагоналей и горизонталей указано в миллиметрах.

Диагонали и горизонталей устанавливаются на специальные выпрессованные держатели при помощи резинового молотка.

Количество диагоналей и горизонталей для каждой высоты рамы указано на эскизе.

Если в составе стеллажа есть ножки или заглушки, их рекомендуется установить сразу после сборки рам.


2. После сборки рам необходимо установить траверсы ( по 2 шт. на каждый уровень хранения) на нужной высоте, траверсы устанавливаются в выпрессованные зацепы при помощи резинового молотка.

3. Затем на каждую пару траверс укладываются настилы.


4. Затем ( при необходимости) устанавливаются навесные элементы : делители, контейнеры, траверсы овал, фиксаторы и т.д.

Нагрузки на полку ( секцию) устанавливаются в соответствии с техническим заданием и прайс-листом, все нагрузки – статические.


Неровности полов – не более 5 мм на длине 1000 мм.




**Сборка боковых рам.  
Установка горизонтали.  
Диагональ устанавливается  
аналогично**




**Установка траверсы.  
Шаг перестановки: 33 мм**



**Узел крепления траверсы**



**Установка настила**



**Установка делителей и  
держателей**



**Установка модульных  
контейнеров**